

# E/F GlostrupHøj II

## Beboer information

### Bestyrelsen arbejder i 2015 med bl.a. følgende tiltag & vedligeholdelser:

#### Renovering af fælles vaskeri lokalet

Fælles vaskeri lokalet har fået en generel maler opfriskning m.m. samt en ny gulvbelægning.

#### Renovering af murværk ved opgang 1,3,5

Murværket i opgange i Nr. 1,3,5, har i mange år været plaget af fugt indtrængning udefra. De værste medtagne mursten og fuger er nu udskiftet og fugtindtrængning er søgt begrænset ved pudsning af murværk udvendigt.

#### Renovering af mur ved kælder nedgangen

Murværket især furer trænger til fornyelse og opfriskning for at forhindre yderligere fugt indtrængning i muren ved kælder nedgangen.

#### Udskiftning / fornyelse af hæk langs Lilliendalsvej:

Generalforsamlingen 2015 godkendte at bestyrelsen arbejder med en fornyelse af hæk og støtte mur langs Lilliendalsvej.

#### Varmemåler udskiftning:

Varmemålere i alle lejligheder er udskiftet til fjern aflæste målere. Det årlige besøg i alle lejligheder af vores måler firma Brunata er nu ikke længere nødvendigt. Alle målere i lejlighederne kan nu fjern aflæses fra parkerings pladsen af Brunata i løbet af få minutter, hvilket også reducerer omkostningerne til den årlige aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskabet.

## Bestyrelsen for E/F Glostruphøj-II