

GlostrupHøj II

Beboerinformation

Radiator – plet maling

Varmemåler udskiftningen efterlod desværre en bar ”metal” plet lige over de nye målere.

Ejerforeningen har indkøbt en hvid metal grunder som ”pletten” kan forbehandles med.

Det anbefales altid først at male med en metal grunder, en ”blokker” - inden en eventuel efterfølgende slut bemaling af en rå/bar metal overflade. Dette for, at forhindre eventuel rust gennemslag på slut bemalingen af overfladen på et senere tidspunkt.

Den hvide metal grunder maling, kan lånes af E/F i et kort tidsrum ved at kontakte ejerforeningen, enten på vores e-mail:

info@glostruphoej2.dk

- eller ved at smide en seddel ind på ejerforeningskontoret i kælderen med en anmodning om lån af denne – ”plet-maling”.

BEMÆRK – radiatoren er en komponent, som ejeren selv er ansvarlig for at vedligeholde, herunder eventuelt nymale hele overfladen i en farve efter eget valg.

M.v.h. Bestyrelsen